【取扱説明書】

速度・流量・比率・時間指示計

MODEL: SP-552シリーズ

シリーズ名		出	力			入 力		センサ 電源	電源	形状	機能
SP-552											上/下限警報出力2段 (NPNオープンコレクタパルス出カ)
	無記										7セグLED赤色
	GL										7セグLED緑色
		P 2									上/下限警報出力2段 (フォトモスリレー出力)
	'		ΑV								アナログ電圧出力 (DC1~5V・0~5V・0~10V)
			ΑI								アナログ電流出力 (DC4~20mA)
				* B							BCD出力 (全桁パラレル出力)
					* B I						BCD入力 (全桁パラレル入力)
						無記					NPNオープンコレクタパルス入力
						F					電圧パルス入力
						V 3					タコセ゛ネ入力(正弦波) ACO. 8~80Vp-p
						N					サイン波入力 ACO. 05~20Vp-p
						L 1					ラインレシーバ入力 (A・A) 1相入力
							ΗΙ				高速入力 (0.01Hz~120kHz)
								無記			DC12V出力安定化 (DC100mA MAX)
								S 2 4			DC24V出力安定化 (DC50mA MAX)
									無記		フリー電源 (AC85~264V)
									DC		DC電源 (DC12~24V)
										DM	据置型 (メタルコネクタ接続式)

* BオプションとBIオプションは同時に選択できません。

ユーアイニクス株式会社

【第20版 2007. 2. 27】 @SP-552(20) このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

- 1. 電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
- 2. 負荷は定格以下で使用してください。
- 3. 直射日光はさけて使用してください。
- 4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- 5. 定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- 6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- 7. 本体に金属粉・埃・水等が入らないようにしてください。
- 8. ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
- 9. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
- 10. 通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
- 11. 電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。 感電のおそれがあります。

目 次

	1.	付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・	•	• •	•	• •	•	•	•]	L
	2.	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	2	$2 \sim 3$
	3.	メータの取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	4	1
	4.	フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	Ę	$5\sim6$
	5.	端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	7	$7 \sim 8$
	6.	入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	ç)
	7.	設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	1 ()
	8.	初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	1 1	L
	9.	各モードの内容と設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•			•	•	1 2	$2 \sim 29$
		ード設定のキー操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 3 1 4 1 8 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2	33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	1921
1	0.	警報プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた・・	•	• •	•		•	•	•	3	0
1	1.	モードプロテクト機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	• •	•	• •	•	•	•	3	1
1	2.	アナログ出力の調整方法(オプション: AV/AIタ	イフ	プ付	き)	•	•	•	•	3	1
1	3.	BCD出力端子図(オプション:Bタイプ付き)・・	•		•		•	•	•	3	2
1	4.	BCD入力端子図(オプション: BIタイプ付き)・	•	• •	•	• •	•	•	•	3	3
		BCD付属コネクタ(外形寸法図・展開図)・・・・	•	• •	•		•	•	•	3	4
1	5.	外観寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	• •	•		•	•	•	3	5
1	6.	据え置きタイプ(オプション:DMタイプ付き)・・	•	• •	•		•	•	•	3	6
1	7.	ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	3	7
1	8.	トラブルシューティング・・・・・・・・・・	•		•		•	•	•	3	8~3 9

1. 付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。

- (1) SP-552 (お客様仕様どおりのもの)・・・・・・・1
- (2) SP-552の取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・1
- (3) 単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・1
- (4) お客様指定の付属品(ご指定のない場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。(お客様の都合により付属されていないものもあります。)

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

2. 仕 様

(1)標準仕様

	等年14球 項 目	仕 様							
	計測種類	速度・回転・瞬時流量・比率・ショットスピード・通過時間							
		サイクルタイマ・ストップウォッチ							
	計測方式	周期演算方式							
	スケーリング (換算器)	1信号当たりの倍率 1×10-9 ~9999 で任意に設定							
	表示精度	パルス入力に対して±0.05% ±1digit							
	表示器	赤色LED5桁 文字高:14.2mm							
0.552	オプション: G L タイプ	緑色LED5桁 文字高:14.2mm							
瞬時	表示範囲	$-9999\sim99999$							
表		(表示オーバー時は9999、または-9999点滅表示)							
示	小数点以下表示	小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能							
	計測単位	毎時・毎分・毎秒 より任意に設定							
	表示サンプリング	表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化							
	表示選択	表示ブランク・スルー・表示下1桁固定・"0"または"5"の表示							
	移動平均回数	入力パルス数を任意に設定した値により平均化							
		A入力:1~19 B入力:1~9							
	オートゼロ時間	入力停止後0.5~120秒(任意に設定)後に表示を0							
	リセット	フロント部リセットキーで計測をリセット							
	入力信号	NPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)、または無電圧接点							
	オプション:Fタイプ	電圧パルス入力 (LOW: 2 V以下 HI: 3.8~30 V)							
	オプション: V3タイプ	タコゼネ入力 ACO.8V~80Vp-p 3kHz MAX							
セ	オプション:Nタイプ	サイン波入力 AC50mV~20Vp-p 3kHz MAX							
ン	オプション: L1タイプ	ラインレシーバ 1 相($A\cdot\overline{A}$)入力							
サ	センサ入力応答	LOW: 0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz							
入工		但し、duty 50%時 (ディップスイッチによる切り換え)							
力	オプション: HIタイプ	0.01Hz~120kHz受付可 但し、duty50%時							
		NPNオープンコレクタパルス/電圧パルス/ラインレシーバ入力のみ							
	センサ供給電源	DC+12V100mA ±10% MAX(安定化)出力							
	オプション: S 2 4タイプ	DC+24V 50mA ±10% MAX(安定化) 出力							
	リセット入力	端子台50ms以上ON							
外		(NPNオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受付)							
部		フロント部リセットキーと同動作							
入工	ホールド入力	ホールド・ピークホールド・ボトムホールドより選択							
力		端子台ONの間機能							
		(NPNオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受付)							
	モードプロテクトSW	前面スライドスイッチ "ON" でモード設定時の設定値変更不可							
そ	電源	AC85~264V(50/60Hz)約6VA							
の	オプション: DCタイプ	DC12~24V (±10%)							
他	使用温湿度	0~50℃ 30~80%RH (但し結露しないこと)							
	重量・外形寸法	約400g H48×W96×D133.5mm							
	ケース材質	ABS樹脂ガラス入り 黒色							

(2) 出力仕様

≪NPNオープンコレクタパルス出力:標準装備≫

		1 10 2 100 1 100 100 100 100 100 100 100						
	出力端子	端子台OUT1、OUT2より各出力						
##	出力タイミング	表示値と各プリセット値との比較により判定出力						
警報	出力方式	N P Nオープンコレクタパルス出力 2 段						
出出		最大定格:DC30V 50mA						
力	出力表示	各警報出力中 OUT1、OUT2 LEDランプ点灯表示						
	出力リセット	フロント部リセットキーおよび端子台リセット入力50ms以上ON						
	判定出力禁止時間	電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止						

《フォトモスリレー出力: P2オプション出力》

	出力端子	端子台OUT3、OUT4より各出力							
	出力タイミング	表示値と各プリセット値との比較により判定出力							
警	出力方式	フォトモスリレー a 接点出力 2 段							
報		定格負荷電流: 0 . 1 2 A							
出		負 荷 電 圧: AC140V、DC30V							
力	出力表示	各警報出力中 OUT3、OUT4 LEDランプ点灯表示							
	出力リセット	フロント部リセットキーおよび端子台リセット入力50ms以上ON							
	判定出力禁止時間	電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止							

≪アナログ出力: AV/AIオプション出力≫

` <u>/ / ·</u>	-/ ш/J · M v / M I A /	V 1 · B/3//					
	出力端子	端子台19、20より出力					
	電圧出力(AV)	DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V/DC10~0V					
		負荷抵抗 2 k Ω以上					
	電流出力(AI)	DC4~20mA 負荷抵抗500Ω以下					
ア	出力精度	表示値(絶対値)に対し±0.3% F. S. 以内(23°C)					
ナロ	出力温度特性	± 1 5 0 ppm/°C					
グ	出力応答	約110ms以内(但し、出力変化が90%到達までの時間として)					
出出	最大出力分解能	12ビット D/A変換方式					
力		\cdot D C 4 \sim 2 0 mA : 3 2 0 0					
		• DC1~ 5V : 1600					
		$\cdot DC0 \sim 5V : 2000$					
		$\cdot DC0 \sim 10V : 4000$					
		$\cdot DC10 \sim 0V : 4000$					

≪BCD出力:Bオプション出力≫

		•						
	出力端子	BCDオプションコネクタ(24ピン)より出力						
В	出力形式	全桁パラレル・NPNオープンコレクタパルス出力						
С	出力タイミング	表示サンプリング時間に同期して出力(モード6で任意に設定)						
D	出力動作	出力 "H" レベル時は1番ピン (0 V) と短絡						
出	T I (取込禁止) 信号	データ更新時、約25ms幅で出力						
力	出力論理	データ値、およびTI信号 正/負論理切り換え可						
	定格	DC30V 10mA (MAX)						

≪BCD入力:BIオプション入力≫

	D/V/J. DI/V/	•
	入力端子	BCDオプションコネクタ (32ピン) より入力
В	入力形式	5桁パラレル・NPNオープンコレクタパルス入力
С	入力タイミング	演算周期毎
D	入力動作	入力信号はGNDとショート、またはオープンで取り込み
入	ラッチ信号	ラッチ信号入力時、データの取り込み禁止
力	入力論理	データ値、およびラッチ信号 正/負論理切り換え可
	定格	各入力端子の短絡時の流出電流 約3mA

3. メータの取り付け方法

メータの取り付けかた

1.






図 1

2.



パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。

パネルカット寸法



背面より取り付け金具でしっかり押さえ、 ネジで締め付けてください。

- 1. 水平に取り付けてください。
- 2. 板厚 $0.8mm\sim4.0mm$ のパネルに取り付けてください。

フロントドアの開きかた




図3の矢印にしたがいつまみ部分を手前に 引いて開いてください。





図 5



①表示器 (A~E)

計 測 時:測定値を表示します。

設 定 中:モード設定時は、表示器AにモードNo.、表示器B~Eに現在の設定値が

表示されます。

:プリセット値設定時は各警報出力の現在設定されているプリセット値が表示されます。

②~⑤OUT1~4警報出力ランプ

警報出力のOUT1~4が出力された時(上限、下限の判定時)に同期して点灯します。 ($^{\times}$ OUT3, 4の警報出力ランプはオプションP2タイプ無しの場合も反応します。 但し、出力はされていません。)

⑥. ⑦各入力表示ランプ

比率計測時に機能します。A入力表示ランプ⑥が点灯中はA入力の計測値を、B入力表示ランプ⑦が点灯中はB入力の計測値を、両表示ランプが消灯中は比率計測値を表示していることを示します。エンターキーにより表示の切り換えを行えます。

8各ホールド入力表示ランプ

- 1) 各ホールド機能をモード"7"(B) で設定するとランプが点灯します。
- 2) このランプが点灯している場合、端子台入力(2-3間)の受付が可能になります。
- 3) 後面端子台がON状態の時、表示が点滅し、設定されたホールドが機能していることを 示します。

9モードプロテクトスイッチ

このスライドスイッチをONにすると、モード設定時に設定値の変更はできません。設定値を変更する場合は、スライドスイッチをOFFの状態にしてください。 (但し、モード設定値の呼び出し確認は可能です。)

⑩モードプロテクトランプ

(9)のスイッチをONにするとこのランプが消灯し、OFFにするとランプが点灯します。

①モードキー M

計 測 時:このキーと キーをを2秒以上押すことによりモード設定を呼び出します。

設 定 中:各モード設定中は、モードNo. (表示器A)の切り換えを行います。

:プリセット値の設定中はOUT No. (OUT1~4) の切り換えを行います。

②シフトキー

設 定 中:モード設定時、およびプリセット値設定時は、設定桁(点滅表示している桁) を右桁へ移動します。

①アップキー 人

設 定 中:モード設定時、およびプリセット値設定時は、設定桁(点滅表示している桁) を変更します。

(4)エンターキー ENT

計 測 時:比率計測時このキーを押すことによりA入力測定値、B入力測定値、比率計 測値の切り換えを行います。(⑥,⑦の機能を参照して下さい。)

設 定 中:モード設定時、およびプリセット値設定時は設定値の**登録を行い**、計測表示 に戻します。


⑤リセットキー RES

計 測 時:このキーを押すとリセットがかかり表示が "0" になります。また警報出力 も解除します。

(端子台のリセット入力も同様の動作を行います)

設 定 中:モード設定時、およびプリセット値設定時は設定値の**登録を行わずに**計測表 示に戻します。

図 6



※ラインドライバの電源がDС5 Vの場合は別電源を用意してください。

・配線上の注意


- 1) 電源入力の確認
 - 1. 電気配線時は感電等の事故に注意してください。
 - 2. AC電源仕様かDC電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
 - 3. DC電源仕様の場合は (+) (-) をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
- 2) 端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
- 3) センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、P. 7 の接続図を参照しながら 配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれが あります。
- 4) センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
- 5) 端子台のネジは確実に締めてください。


A. タコゼネ/サイン波信号

図 7

B. 直流2線式パルスセンサ

図8







C. 有接点入力

図 9

D. ラインレシーバ入力

図10







E. 3線式パルスセンサ

図13


図11 F. 3線式電流変調パルスセンサ

図12






G. 2線式電流変調パルスセンサ



〔注意〕

- ・有接点入力の場合、接点のチャタリングで誤カウントする場合は、端子間⑥-⑦,⑥-⑧に 電解コンデンサ $(1 \mu F \sim 2 2 \mu F)$ を周波数に応じて接続してください。
- ・ノイズ等で誤カウントする場合は、同じ端子にフィルムコンデンサ $(0.01 \mu F \sim 0.1 \mu F)$ を入力周波数とノイズの幅に応じて接続してください。

① N P Nオープンコレクタパルス入力 図14





②電圧パルス入力

図15

③リセット・ホールド入力

図16







4タコゼネ/サイン波入力

図17

⑥ラインレシーバ入力

図18





・ディップスイッチ(SW1)の設定


ディップスイッチの設定により入力応答周波数、およびNPNオープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力の切り換えができます。

							表 1
	В.	IN	A.	IN	B. IN	A. IN	
	1	2	3	4	5	6	0FF⇔0N
応答周波数0.01Hz~50Hz (LOW)	ON	OFF	OFF	ON			
応答周波数0.01Hz~ 1kHz(MID)	OFF	ON	ON	OFF			
応答周波数0.01Hz~10kHz(HI)	OFF	OFF	OFF	OFF			
応答周波数0.01Hz~120kHz※	OFF	OFF	OFF	OFF			
NPNオープンコレクタパルス入力					ON	ON	
電圧パルス入力					OFF	OFF	黒色が設定側
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\	m. — 1					


出荷時、特に指定の無い場合は、A/B入力共にNPNオープンコレクタパルス入力、応答周波数はHIの設定となっています。

※はオプションH I タイプ付き時の設定です。

端子台ラベルの右下(端子台20番側) を少しはがすとディップスイッチが 見えます。設定しづらい場合は基板 をケースより引き出して設定してく ださい。



- 1) タコゼネ(V3)、サイン波(N)、ラインレシーバ(L1)入力時は出荷時設定のままでご使用ください。変更を行うと正常に動作しない場合があります。
- 2) ディップスイッチの設定は**必ず上記表 1 の組み合わせ**で行ってください。表 1 以外の組み合わせで設定しますと正常動作しない場合があります。



8. 初期設定値と初期化

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常(工場出荷時)は下記(表2・表3)の設定値となっています。

各モードの設定値

表 2

モードNo.		初期記	设定値			設定	メモ欄				
Α	В	С	D	Е	В	С	D	Е			
0.	0	0	2	1							
1.	1	0	0	0							
2.	3	0	0	2							
3.	1	0	0	0							
4.	3	_	0	2		_					
5.	1	0.	0	0							
6.		0	2.	0	_						
7.	0	_	0	0		_					
8.	0	0	0	0							
9.	0	0	0	0							
Α.	0	0	0	0							
b.	0	0	0	0							
С.	_	1	0	3							
d.	1	0	0	0							
E. (B)	_	_	_	0	_	_	_				
E. (BI)	0	_	0	1		_					

各警報プリセットの設定値

表3

_	H 1777	. ,,	/ — II—										
I		初期設定値						設定メモ欄					
		Α	В	С	D	Е	Α	В	С	D	Е		
Ī	OUT1	9	9	9	9	9							
Ī	OUT 2	9	9	9	9	9							
Ī	OUT3	9	9	9	9	9							
I	OUT4	9	9	9	9	9							

〔初期化〕

ENT エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。 初期化後、各モード、およびプリセットの設定値は表2、表3のとおりになります。

[注意]

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値 に合わせ直してください。

9. 各モードの内容と設定方法

(1)モード設定のキー操作方法

各モードの設定は下記(表 4)のキー操作で行ってください。また、設定値の内容等は P. 1 4 以降に記載しています。

表4

操作キー	表示部	操作内容
M + Q ₹-ド シフト	A B C D E 0. ○ 4 0 0 ↑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2秒以上押すとモード設定に入り、モード"O" が呼び出されます。
シフトキー	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すご とに1つずつ右へ移動していきます。
アップ。キー	A B C D E 0. 1 4 0 0 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すごとに数値が 1 ずつ上がっていきます。 $(0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow \cdot \cdot \cdot)$ 設定により $"9"$ まで上がらないものもあります。
M モート゛キー	A B C D E 1. 1 0 0 0 ↑ 0~9, A, b, C, d, E	モードNo. を変更します。 1 度押すごとにモード No. が 1 ずつ上がっていきます。 $ (0 \to 1 \to \cdot \cdot \cdot \to 9 \to A \to b \to C \to d \to E \to 0 \to 1 \to \cdot \cdot \cdot) $
ENT エンターキー		設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーにて登録してください。 登録終了後、計測表示へ戻ります。
R E S リセットキー		設定値を登録せずに計測表示へ戻ります。

【注意】 このモード設定を行う時は、モードプロテクトスイッチをOFFにしてください。 ONの状態(モードプロテクトランプ消灯)であれば設定値の変更はできません。 モードプロテクト機能については、P.31を参照してください。

・どのモードを設定すればよいのか

```
・1.入力1信号当たりの倍率をきめたい
    モード"1"
            (P. 18) A入力: スケーリングデータ (換算器) の設定
    モード"2"
             (P. 20)
                    A入力: EXP値の設定、分周値の設定
    モード"3" (P. 21) B入力: スケーリングデータ (換算器) の設定
    モード "4" (P. 21) B入力: EXP値の設定、分周値の設定
- 2.演算、計測方法について
    モード"O"(P.134) 計測演算方式の設定・計測単位の設定
- 3. 警報出力・BCD入出力について
     1. 警報出力の設定
        (P.30) 警報プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた
モード"8"(P.24) 警報出力: OUT1の設定
        モード"9" (P. 25)
                         警報出力: OUT 2の設定
       〔オプション:P2タイプ付き時〕
        モード "A" (P. 25) 警報出力: OUT3の設定
モード "b" (P. 26) 警報出力: OUT4の設定
    - 2. BCD出力論理選択〔オプション:Bタイプ付き時〕
        モード "E" (P.138) BCD出力 (論理選択) の設定
    - 3. BCD入力設定〔オプション:BIタイプ付き時〕
        モード "E" (P.139) BCD入力の設定
- 4. アナログ出力についての設定〔オプション:A V / A I タイプ付き時〕
    モード "C" (P. 27)
                     アナログ出力:出力レンジの設定・出力桁の設定・
                     アナログ出力方式の設定
    モード "d" (P. 28) アナログ出力:最大出力時の表示値の設定
- 5.表示について
    - 1 . 小数点以下を表示したい
        モード"O" (P.14) 小数点位置の設定
    - 2. 表示のチラツキ等の防止
        モード "6" (P.22) 表示サンプリング時間の設定
        モード"7" (P. 23)
                        最下位桁表示設定
        -1. 入力信号の幅が一定でない場合
            モード "2" (P.20) A入力:移動平均回数の設定
モード "4" (P.21) B入力:移動平均回数の設定
    - 3 . 信号入力の無くなってからの表示
        モード "2" (P.20) A入力:オートゼロ時間の設定
モード "4" (P.21) B入力:オートゼロ時間の設定
    - 4 . 現在の表示を保持したい、あるいは常に最高値もしくは最低値だけを表示したい
        モード"7" (P. 23) ホールド入力の選択
    - 5 . 表示値を消したい
      モード"7" (P. 23) 表示ブランク設定
- 6. その他の機能について
    - 1.炉長(タクトピッチ)設定
        モード"5" (P.22) 炉長 (タクトピッチ) 設定
```


(P.21) モードプロテクト機能

2.モード設定値を保護

(2)モード内容と設定値

モードNo.			
FINO.	ロ		
0	A B C D E O. O O 2 1		
	計測単位 0:毎時 1:毎分 2:毎秒 3:時=分 下記計測演算方式の10~13のみ 4:分一秒 使用可能(但し、AV/AIオプション時は使用しないでください) (注意1) 計測演算方式を"00"または"01"に設定した場合、計測単位の[3(時=分)]は[1(毎分)]と、[4(分一秒)]		
	は〔2(毎秒)〕と同じになります。		


	1 2 : ストップウォッチA 1 3 : ストップウォッチB		
	(注意2) 14~19の設定をしますと00と同じ動作になります。		
	「注意3】AV/AIオプション時のアナログ出力方式において、リアルタイム出力方式は00・01・10をの計測時方式の場合のみ動作します。それ以外の計測方式の場合は「モード№.C:計測方式 1:表示と同期」を選択してください。		
	〔注意4〕計測方式11~13において、アナログ出力をご使用になる場合、計測単位は0~2を選択してください		
(00)	〔瞬時計測〕 速度・回転・流量表示で使用の場合はこのモードを選択。尚、A入力側に センサ入力する場合は00を、B入力側の場合は01を選択してください。		
(02) (03) (04) (05)	〔比率計測〕 絶対比率・・・B/A×100 誤差比率・・・(B-A)/A×100 誤 差・・・A-B 濃度比率・・・B/(A+B)×100		



(11) [サイクルタイマ]

(動作説明)


- 1) センサ入力AがONした時点で時間計測を開始します。
- 2) 次のセンサ入力AがONした時点で計測時間を表示し、時間計測を再び 開始します。
- 3) センサ入力BがONの間、時間計測動作を一時停止します。
- 4) リセット入力があった場合、表示は"0"に戻し時間計測は停止します。



(**12**) [ストップウォッチA]

(動作説明)

- 1) センサ入力AがONした時点より時間の計測を開始し、同時に時間を表示します。次のセンサA入力ONで計測を停止します。
- 2) センサBはラップタイム動作用入力です。時間計測中にONすると表示はそこで保持されますが、時間の計測は続けられます。次のセンサB入力ONで時間計測表示に戻ります。 もし、2回目のセンサB入力がなく、センサA入力がONとなった場合は、その時点までの時間を表示し時間計測を停止します。
- 3) リセット入力があった場合、表示を"0"に戻し時間計測は停止します。




【注意】この機能をご使用時に停電、または電源をOFFされますと、計測中の表示値がゼロに戻りますのでご注意ください。

(13)

〔ストップウォッチB〕

(動作説明)

- 1) センサ入力AがONした時点より時間の計測を開始すると、同時に表示します。
- 2) 次のセンサB入力で計測を停止します。
- 3) リセット入力があった場合、表示を"0"に戻し内部カウンタを"0"にし、時間計測を停止します



【注意】この機能をご使用時に停電、または電源をOFFされますと、計測中の表示値がゼロに戻りますので注意してください。


単位時間設定:

- 1) Dは単位時間設定です。仕様に応じて選択してください。但し、瞬時 計測時、単位時間を3:時=分,4:分一秒に選択された場合 (3:時=分)→分,(4:分一秒)→秒と同じ設定になります。
- 2)時間計測モード0-10,11,12,13は、計測単位3:時=分,4:分-秒は動作可能です。但し、この計測単位を設定しますとプリセットの設定方法はP30の注意1の設定になりますので、注意してください、

小数点設定:

Eは小数点設定です。表示の小数点位置を設定してください。 但し、計測単位3:時=分,4:分一秒を設定しますとこの小数点は 無視されます。

この小数点はプリセット値と連動されています。



換算値とEXP値の計算例 (設定例)

例	計	算 式
計算式	回転計の場合 換算器=1回転時/パルス数=1 速度計の場合 換算器=移 動 量/パルス数=1 流量計の場合 換算器=流 量 値/パルス数=1	:1パルス当たりの移動量を入力
〔設定例1〕 回 転 計	0001> モード"1 ※モード"1 設定でも可	換算器= $1 R/1$ パルス $(P) = 1$ EXP値モード "2" $\times 10^{-0}$ または 1000×10^{-3} 1" モード "1" 1 " とモード "2" のBに上記どちらかの可能ですが右側の方が微調整可能となり 有利となります。
〔設定例 2〕 回 転 計	*従って	算器=1/30=0.03333 3333×10 ⁻⁵ ↑ モード"1" EXP値モード"2" って、モード"1"に3333と入力し ・ド"2"のBに5と入力してください。
〔設定例3〕 スピードメータ	換算器= 1 (・mm/m ・cm/m	の周速を表示したい時 パルス当たりの移動距離を入力する 00×π/30=10.47197mm min 表示の場合 1047×10 ⁻² min 表示の場合 1047×10 ⁻³ min 表示の場合 1047×10 ⁻⁵ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〔設定例 4 〕 流 量 表 示		H=1パルス当たりの流量値を入力する Ímin 表示の場合 7692×10 ⁻³ Ímin 表示の場合 7692×10 ⁻⁶ エード"1" EXP値
〔設定例5〕 ショットスピード	K = 2 A	センサの場合はセンサ間の距離) 点間の移動距離を入力する min 表示の場合 2400×10 ⁻² min 表示の場合 2400×10 ⁻³ min 表示の場合 2400×10 ⁻⁵ モード"1" EXP値 モード"1"と"2"の設定のみで可。 現します。


モードNo. A入力: EXP値、移動平均回数、オートゼロ時間の設定 2 2 2. 3 0 0 └→ オートゼロ時間 0:機能停止 5: 10秒 1:0.5秒 6: 20秒 2:1.0秒 7: 30秒 3:2.0秒 8: 60秒 4:5.0秒 9:120秒 → 移動平均回数 00~19回(00は01と同様です) > EXP値(10ニーニ゚) $n = 0 \sim 9$ **EXP値**:(A入力のスケーリングデータ〈換算器〉)

10のマイナス乗数を設定します。モード"1"と組み合わせてスケーリング データ (換算器) を設定してください。

移動平均回数:

平均したいパルス数を設定します。例えば04と設定すると4つのパルスを計 測演算し、平均化して表示します。この機能はセンサの1パルス当たりの流量値 が正確でない時に効果があります。

演算方式は、入力される最新のパルスを1つ取り込んで古いパルスを1つはき 出し、移動しながら4つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。 ※この機能は、20Hz以下で使用してください。



例えば、左上図のように4枚の羽根車(被検出体)の取付角度がバラバラであっ たりすると流速が一定でも表示が安定しませんが、移動平均で4と設定しますと常 に最新のパルスを取り込んで4パルスをシフトしながら演算表示します。

また、上図から分かるとおり1パルス入ってくる毎に演算するのですが、表示時 間はモード"6"の表示サンプリング時間の設定に従い連動となります。

・移動平均と表示サンプリング時間との関係


表示サプリング時間を設定した場合、設定されたサンプリング時間毎に移動平 均された最新のデータを表示します。


オートゼロ時間:


入力信号がこの設定された時間内に1パルスも入らない場合に、表示値を "0"に戻す機能です。


00.0秒と設定した場合は、この機能は停止し、信号が入力されなくなって も表示を残したままになりますのでご注意ください。


[例] 1信号当たりの倍率を0.1234とし、入力される信号周期は一定で、入 2 力が5秒途絶えたら表示を0に戻す場合の設定は下記のとおりとなります。 С D Е モード1 Α 2 3 1. 1 4 $B \sim E$: $(1234 \times 10^{-4} = 0.1234)$ Ε モード2 Α В С D 2. 4 0 4 B:4(上記で求めたEXP値を入力) CD:00 (信号周期は一定なので00) : 4 (入力途絶えて5秒後に表示を0に)



































10. 警報プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた

警報出力のプリセット値の設定は下記(表5)のキー操作で行ってください。 設定範囲は"-9999~999"です。

また、各警報出力(OUT1, 2, 3, 4)の上限・下限の設定はP.24以降に記載している モード "8"、モード "9"、モード "A"、モード "b"を参照してください。

表 5

操作キー	表示部	操作内容
モードキー	OUT1 ● A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 9 OUT3 ○ OUT4 ○ - - - -	2秒以上押すとOUT1ランプが点滅し、OUT 1のプリセット値設定モードになります。 また、OUT1/OUT2の切り換えも行います。 現在設定中のランプが点滅します。
シフトキー	OUT1 ◆ A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 9 OUT3 ○ → → → → → OUT4 ○ → <td>点滅表示の位置(桁)を右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせて下 さい。</td>	点滅表示の位置(桁)を右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせて下 さい。
アップキー	OUT1 ♠ A B C D E OUT2 ○ 9 ♠ 9 9 9 9 OUT3 ○ ↑ ○ 0 ~ 9 9	点滅表示の数字を変更します。一度押す度に1ず つ数字が上がって行きます。シフトキーと併用し て希望の設定値に合わせて下さい。 (0→1→・・・→9→0→・・・) また表示器Aのみ "-" 設定ができます。
M 🔾	OUT1 ○ A B C D E OUT2 ● 9 9 9 9 9 OUT3 ○ 0 0 0 0 0	M キーを押します。 警報ランプOUT1からOUT2へ移り、OUT 2が点灯します。上記操作手順によりプリセット 値を設定します。
M 🔾	OUT1 ○ A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 9 OUT3 ● OUT4 ○ Image: Control of the property of th	M キーを押します。 警報ランプOUT2からOUT3へ移り、OUT 3が点灯します。上記操作手順によりプリセット 値を設定します。
M	OUT1 ○ A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 9 OUT3 ○ OUT4 ●	M キーを押します。 警報ランプOUT3からOUT4へ移り、OUT 4が点灯します。上記操作手順によりプリセット 値を設定します。
エンターキーENT		設定終了後に押します。各設定値を登録し、計測 モードに戻ります。
リセットキー RES		計測モードに戻ります。エンターキーと違って 設 定値の登録は行いません。

(表示値の小数点はモードO-Eと連動されます。)

- **[注意1]** 時間計測時(モード0-10, 11, 12, 13)、計測単位を(時=分)(分-秒)を選択された場合、プリセット値の設定は表示部Cの値を**必ず"0"**にして下さい。
- 【注意 2】出力オプションで P 2 タイプ付きではないタイプの場合は、OUT 1, OUT 2 (オープンコレクタ出力)の設定だけを行ってください。
 OUT 3, OUT 4 (フォトモスリレー出力)は出力オプションで P 2 タイプ付き時に出力します。 (警報出力ランプOUT 3, 4 はこのプリセット値に対して比較判定結果で点灯しますので、点灯させたくない場合は初期値 "9 9 9 9 9"で使用してください。ただし表示オーバー時には点灯します。)

11. モードプロテクト機能

※モードプロテクトスイッチ、およびモードプロテクトランプの位置はをP.5参照。

- 1. モードプロテクトスイッチ・・・モードプロテクトランプ (ドア内) が<mark>消灯</mark>し、モードプロ をONする テクトがかかっていることを表します。
- 2. モードプロテクトスイッチ・・・モードプロテクトランプ(ドア内)が**点灯**し、モードプロ ϕ をOFFする ϕ テクトが解除されます。

12. アナログ出力の調整方法

(オプション: AV/A I タイプ付き)

工場にてお客様の仕様(AV/AI)で正確に調整されていますので、必要以外は触れないようにしてください。

≪ 調整方法 ≫

- ① M キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
- M キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。

(必ずゼロボリュームから先に調整してください)

電圧出力(AVタイプ)の場合


表示値	電圧値	
0.0	0 V	ゼロボリュームを回してください。
100	1 0 V	スパンボリュームを回してください。

電流出力(AIタイプ)の場合

表示値	電流値	
2 0	4 m A	ゼロボリュームを回してください。
1 0 0	20 m A	スパンボリュームを回してください。

④ 電源を再度入れ直し、P.27の「モードC」で出力レンジを設定してください。

図19



≪ 出力タイプの変更 ≫

アナログ出力はお客様からお伺いしたタイプで出荷されていますが、やむなくタイプ(AV/AI)の切り換えが必要な場合は**お客様の責任において切り換え作業を行ってください。** 切り換え作業を行う場合は**必ず電源を切った状態で行ってください。**

- ① ケース本体側面のネジ(4ヶ所)を取り、基板を後方より引き出します。
- ② スイッチを切り換えます。(図19参照) 手前側が電流出力(AIタイプ)/奥側が電圧出力(AVタイプ)
- ③ 基板をケース本体に入れ、ネジ(4ヶ所)止めします。
- ④ アナログ出力の調整を行ってください。(上記「調整方法」参照)

- 1. BCDコードは、NPNオープンコレクタパルス出力(DC30V 10mA MAX)で、 全桁パラレル出力となっています。
- 2. データの出力論理は変更可能です。 (P.28 モードE参照)

出力論理(正): データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが**導通している**状態。


出力論理(負):データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが**導通していない**状態。

3. データ更新時にTI信号(取り込み禁止信号)が出力されていますので、データを取り込む時は、TI信号がOFFの時に行ってください。

T I 信号の論理も変更可能です。 (P. 28 モードE参照)


[BCD出力ピン配置図 (メータ側メス)]

図20




[BCD出力回路図 (NPNオープンコレクタ出力)]

図21



[BCD出力タイムチャート図]



(オプション:BIタイプ付き)


- 1. BCDコードは、NPNオープンコレクタパルス入力で、全桁パラレル入力となっています。
- 2. データの入力論理は変更可能です。 (P.29 モードE参照) ハイアクティブ:入力データの各ピンがGNDとオープン状態。 ローアクティブ:入力データの各ピンがGNDとショート状態。
- 3. ラッチ入力・・・データの取り込みを禁止します。従ってその後入力データが変わっても、 ラッチをかけたときのデータを保持しています。データを更新したい場合 は、ラッチをOFF(取込可状態)にてデータを取り込み再度ラッチをON (取込禁止)にします。

ショートでラッチ: ラッチ (ピンA16) と "GND" がショート状態の時、 データの取り込みを禁止します。

オープンでラッチ: ラッチ (ピンA16) と "GND" がオープン状態の時、 データの取り込みを禁止します。


[BCD入力ピン配置図 (メータ側メス)]

図23



・データの取り込み(※ラッチ入力論理が"ショートでラッチ"の場合)






〔付属コネクタ 外形寸法図〕

図25


BCD出力用コネクタ

BCD入力用コネクタ

フード : FCN-360C-024B コネクタ: FCN-361P-024AU フード : FCN-360C-032B コネクタ: FCN-361P-032AU



〔付属コネクタ 展開図〕




<注意> カバーには、ネジ,ナット, ザガネ, スクリューネジが添付されます。

外観寸法図 図27 96 133.5 109 単位:mm




パネルカット寸法と取り付け間隔

ON ↔OFF M•LOCK




【注意】オプションでフロントカバー (C V - 0 2) を取り付ける場合は、取り付け間隔を 1 5 0 mm以上にしてください。




ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化 (P.11参照) を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。


- (1) 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを 入れて2次側を使用してください。(絶縁トランスPT-93を用意しています。)
- (2) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4)機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのGNDに接続させない方が良い場合もあります(メータを完全に機械から絶縁状態)。



(6) センサコード配線方法 電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。



(7) 外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取り付けられた制御盤内やその周辺 に強力なノイズの発生すると思われる電磁開 閉器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接 点開閉によるサージノイズが影響した場合、 図32のようにスパークキラーを入れて対策 してください。



(8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または 弊社までご相談ください。

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。

No.	現象	点 検 方 法	対 策 と 処 置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力が正常か、センサ コードは短絡していないか? YES ↓ →本体内部のヒューズ断線 ↓ NO →トランス・ I Cの破損	→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。→取扱店または弊社へご連絡ください。→取扱店または弊社へご連絡ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 リレー出力異常 アナログ出力異常	→テストモードによりチェッ ク (P. 10参照)	→一度、初期化を行ってください。(P.11参照)→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。
3	"O"表示のまま	→各モードの設定は正しい か?	→設定された値が有効表示範囲以下である。 →センサの端子接続を再確認し締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストで確認をする。(P.10参照) →センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くON/OFF接触してみる。 →取扱説明書(P.8)を確認し、不成説明書場合、取扱店または弊社へご連絡ください。
4	"99999" 全桁点灯 「エラー表示」	→スケーリングデータ (換算器) とEXP値の間違い →ノイズの影響	→設定値が大きすぎる。 (P.18~P.21 モード"1"~"4"参照) →P.37のノイズ対策の項を 参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める。

No.	現象	点検方法	対 策 と 処 置
5	表示の「チラツキ」 が大きい	→時々表示が実測値より小さくなる↓	→センサ検出ミス、動作距離 または、小流量時のセンサ 確度チェック。
		→時々表示が実測値より大きくなる↓↓	→ノイズの影響。 (P.37参照) →有接点入力のチャタリング による場合、入力をLOW 入力に切り換えるか、入力 とGND端子間に適当なコ ンデンサを入れてください。
		↓ 実際の動きが変動している為 信号出力もバラツキ有り ↓ ↓ NO	→表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする(P.22モード"6"参照)。 →取扱店または弊社へご連絡ください。
6	時折表示が消えたり 倍以上になる	→表示が倍以上になる時、近 くの電磁開閉器やソレノイ ド、電磁弁、リレーなどス パークノイズの影響	→P.37のノイズ対策の項を 参照しノイズ発生源にサー ジキラーを取り付けて止め る。
7	その他の異常		→取扱店または弊社へご連絡 ください。

ユーアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市西区上 1 2 3 - 1 TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005

東京営業所 TEL 03-5256-8311 FAX 03-5256-8312

名古屋営業所 TEL 052-704-7500 FAX 052-704-7499

※ 改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。